



## Unterlegscheiben für Zylinderschrauben

Washers for hexagon socket head cap screws

ISO 7092



A 2 / A 4

| d    | für Schrauben<br>for screws | d <sub>1</sub> | s   | A 2   | A 4   |  |
|------|-----------------------------|----------------|-----|-------|-------|---|
| 1,5  | M 1,4                       | 3              | 0,3 | 2,45  |       | 1000  |
| 1,7  | M 1,6                       | 3,5            | 0,3 | 1,90  |       | 1000  |
| 1,9  | M 1,8                       | 4              | 0,3 | 1,90  |       | 1000  |
| 2,2  | M 2                         | 4,5            | 0,3 | 1,90  | 3,30  | 1000  |
| 2,5  | M 2,3                       | 5              | 0,5 | 2,70  | 4,30  | 1000  |
| 2,7  | M 2,5                       | 5              | 0,5 | 1,90  | 3,30  | 1000  |
| 2,8  | M 2,6                       | 5              | 0,5 | 2,70  | 4,30  | 1000  |
| 3,2  | M 3                         | 6              | 0,5 | 0,80  | 0,95  | 1000  |
| 3,7  | M 3,5                       | 7              | 0,5 | 1,60  | 1,75  | 1000  |
| 4,3  | M 4                         | 8              | 0,5 | 0,95  | 1,40  | 1000  |
| 5,3  | M 5                         | 9              | 1   | 1,30  | 1,80  | 1000  |
| 6,4  | M 6                         | 11             | 1,6 | 2,10  | 3,00  | 1000  |
| 8,4  | M 8                         | 15             | 1,6 | 3,80  | 5,00  | 1000  |
| 10,5 | M 10                        | 18             | 1,6 | 5,60  | 8,75  | 500   |
| 13   | M 12                        | 20             | 2   | 9,10  | 13,90 | 500   |
| 15   | M 14                        | 24             | 2,5 | 15,20 | 22,00 | 500   |
| 17   | M 16                        | 28             | 2,5 | 18,70 | 28,60 | 200   |
| 19   | M 18                        | 30             | 2,5 | 25,30 | 37,70 | 200   |
| 21   | M 20                        | 34             | 3   | 29,10 | 45,30 | 200   |